



**Управление образования Администрации
муниципального образования «Завьяловский район»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»
(МАОУ «Октябрьская СОШ»)**

427006, Удмуртская Республика, с. Октябрьский, 39 тел. 8(3416) 59-00-28. e-mail: oksosh_zav@mail.ru
ИНН 1808701111 КПП 184101001 р/с 40701810200001000054 БИК 049401001


Отделение – НБ Удмуртской Республики, л/с 30328080031 в Управлении финансов Завьяловского района УР

29.06.2021 № 141

На № _____ от _____

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Завьяловского района
Кочурову К.В.

Отчет о принятых мерах во исполнение предписания № 30/29/1/1-19 от 26.02.2021

№ предписания	Вид нарушений требований безопасности с указанием мероприятия по устранению конкретного выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Принятые меры
1	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны (склад на 1-ом этаже)	01.07.2021	<p>Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1)</p> <p>Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2)</p> <p>Письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3)</p> <p>Расчет категории пожарной опасности проведен с использованием программного комплекса Pojbez.Xlsx (№4)</p> 
2.	Помещения защищены автоматической	01.07.2021	Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении

	пожарной сигнализацией (помещения расположенные на втором этаже, вход осуществляется с улицы по лестнице третьего типа)		финансовых средств (№1) Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2) Письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3)
3.	На здание отсутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики (указанная документация не представлена)	01.07.2021	Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1) Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2) Письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3)
4.	В помещении столовой запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	01.07.2021	Направлено письмо от 04.03.2021 №48 в обслуживающую организацию с просьбой оказать помощь в устранении п. 4 предписания №30/29/1/1-19 от 26.02.2021г.(№5)
5	На первом этаже на путях эвакуации в помещении № 12(нумерация указана в соответствии с техническим паспортом) установлен банкомат	01.07.2021	Соглашение о расторжении Договора безвозмездного пользования №555 от 11.06.2019 (№6)
6	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов	01.07.2021	Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1) Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2) Письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3) Приобретен газодымозащитный комплект

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Зевс 30У, 1 шт. – место нахождения на вахте.




Имеется 1 исправный фонарь на вахте.


7



Автоматическая установка пожарной сигнализации не работоспособна (в соответствии с протоколом №31 испытания систем автоматической пожарной сигнализации на работоспособность от 18.02.2021г., выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской республике) Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебном кабинете №17, мастерской, кабинет директора требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают (в соответствии с протоколом испытания звуковых сигналов системы оповещения и

01.07.2021

Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1)
Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2)
Выделены денежные средства в размере 796 974 рубля на замену АПС и СОУЭ, письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3)
Выполнены работы по установке дополнительных звуковых оповещателей.



	<p>управления эвакуацией людей от 18.02.2021г.№32, выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской республике).</p> <p>Проектная и техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей отсутствует.</p>		<p>Ведутся работы по проектированию монтажа АПС и СОУЭ, договор от 25.05.2021 №68 с ООО «НОВА 112» (№7)</p>
8	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок(устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты</p>	01.07.2021	<p>Порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности устройств противопожарной защиты утвержден приказом от 05.02.2021 г. №22 (№8)</p> 
9	<p>Не представлены сведения о пожарной опасности(горючести) материала, использованного для подшивки карнизных свесов чердачных покрытий</p>	01.07.2021	<p>Направлены письма о предоставлении сведений о пожарной опасности (горючести) материала, использованного для подшивки карнизных свесов чердачных покрытий техническому надзору за капитальным ремонтом крыши от 10.03.2021 №56 (№9), подрядной организации от 10.03.2021 №55 (№10), заводу изготовителю от 10.03.2021 №58 (№11).</p> <p>Письмо Управления строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 16.03.2021 №403 (№12)</p>
10	<p>Из помещения №46 (нумерация указана в соответствии с техническим паспортом) отсутствует</p>		<p>Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1)</p> <p>Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации</p>


	эвакуационный выход, имеющийся выход не является эвакуационным.		МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2) Выделены денежные средства в размере 796 974 рубля на замену АПС и СОУЭ, письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3) Сметный расчет стоимости ремонтных работ (№13)
11	В кабинете директора (помещение №46 в соответствии с техническим паспортом) горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м(фактически 0,2 м)	01.07.2021	Проведены работы по переносу извещателей. 
12	В лестничной клетке 1 допущена открытая прокладка электропроводов	01.07.2021	Проведены работы по устранению открытой проводки электропроводов собственными силами. 
13	На первом этаже эвакуационные выходы из кабинетов №№15,14, кабинет английского языка (помещение 32,31), кабинет английского языка (помещение 36) выполнены шириной в свету менее 0,9 м (фактически 0,84;	01.07.2021	Выполнены работы по замене дверей с расширением дверных проемов. Фото прилагается (№14)

	0,85; 0,8 и 0,78 соответственно) (нумерация помещений указана в соответствии с техническим паспортом)		
14	На первом этаже здания в холле (помещение №12 в соответствии с техническим паспортом) на путях эвакуации размещена раздевалка(гардероб).	01.07.2021	Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1) Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2) Письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3) Сметный расчет стоимости работ (№15)
15	Второй эвакуационный выход из обеденного зала шириной в свету менее 0,8 м (фактически 0,73 м)	01.07.2021	Направлено письмо от 04.03.2021 №48 в обслуживающую организацию с просьбой оказать помощь в устранении п. 15 предписания №30/29/1/1-19 от 26.02.2021г. (№5)
16	Эвакуационный выход из медицинского кабинета выполнен шириной в свету менее 0,8 м (фактически 0,71)	01.07.2021	Выполнены работы по замене дверей с расширением дверных проемов Фото прилагается (№16)
17	Дверь эвакуационного выхода ведущего из спортивного зала в коридор открывается не по направлению выхода из здания.	01.07.2021	Необходимо изменить план эвакуации Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1) Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2) Письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3)
18	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений огнезащитного покрытия деревянных	01.07.2021	Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1) Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации





	<p>конструкций чердачного помещения (в соответствии с протоколом №39 испытания качества (состояния) огнезащитной обработки конструкций из древесины от 25.02.2021, выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской республике, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания считается некачественной)</p>		<p>МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2) Письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3)</p>
19	<p>При проведении работ по перепланировке второго этажа в план эвакуации соответствующие изменения не внесены</p>	01.07.2021	<p>Направлено письмо от 19.03.2021 №67 на имя Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств (№1) Направлено письмо от 19.03.2021 №68 в Управление образования Администрации МО «Завьяловский район» о включении указанных сумм в план подготовки к новому 2021-2021 учебному году (№2) Письмо Главы Администрации МО «Завьяловский район» о выделении финансовых средств от 23.04.2021 №01-31/3133 (№3)</p>





Директор школы


Е.Л. Букрева

поучены:

20.06.2021г.

Выполнение пункта 13





Выполнение пункта 16

